

List opatření

Opatření	Zbrojovka Brno, a.s.	ID_OP	DY130039
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Zábrdovice	Kraj	JHM
souřadnice:	x	-595026,0	y
Oblast povodí	Dyje	Prac.čís.UPOVR	D061
VÚ povrchových vod	Svitava po ústí do toku Svratka	UPOVR_ID	41533000
VÚ podzemních vod	Dyjsko-svratecký úval	UPZV_ID	22410

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa	Celkové riziko	neznámé			
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj....					
Majitel	Zbrojovka Brno a.s.	Provozovatel	Zbrojovka Brno a.s.			
Lokalizace	Lokalita se nachází východně od centra města Brna na břehu řeky Svitavy. Je obklopena městskými čtvrtěmi Zábrdovice, Židenice a Husovice. Na jihu je areál vymezen ulicí Lazaretní a sousedí se zábrdovickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie, areálem Vojenské nemocnice Brno a Městskými lázněmi Brno - Zábrdovice. Na východě odděluje areál závodu násep železniční tratě od městské zástavby. Na západní straně je areál vymezen tokem řeky Svitavy. Na severní straně krátce sousedí areál s bočním traktem řadové zástavby rodinných domků					
Slovní popis	Olejové hospodářství - skládá se z jedenácti podzemních jednoplášťových nádrží, které jsou částečně využívány. Celé území je oploceno. Stáčiště olejů nevyhovuje stávajícím předpisům, na celém území se dá předpokládat značná kontaminace ropnými látkami. Na volné ploše před tímto objektem jsou shromazďovány prázdné i plné sudy s ropnými látkami.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	1000020	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Cd	ug.l ⁻¹	20			
	Hg	ug.l ⁻¹	5			
	Pb	ug.l ⁻¹	200			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	?				
	sanace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	nebyla navržena žádná opatření
--------------	--------------------------------

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh	stav
	monitoring	
	průzkum	
	AR	
	sanace	
	rekultivace	

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Cd	nelze	ne			
	Hg	nelze	ne			
	Pb	nelze	ne			

Závěry
Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Pb, Hg a Cd. Podle SEKM se jedná o rizikovou lokalitu, na které nebyla doporučena žádná opatření. Ekologická smlouva nezjištěna. V rámci investiční činnosti má být provedena sanace na základě provedené AR, sanační limity uvedeny pro NEL, Cd, C10-C40, Ni, Zn, DCE, TCE, PCE.