

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41914000 (D116)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Rokytná po ústí do toku Jihlava	Řád Strahlera	6	Důvod	výroba elektrické energie, ochrana před povodněmi, urbanizmus zásobování vodou, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D116	Rokytná po ústí do toku Jihlava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU					fosfor			

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč.	DY100088	Ivančice - Budkovice, Řeznovice a Hrubšice - napojení na ČOV	
Znečištěné toky	DY100128	Moravský Krumlov - rekonstrukce ČOV Rakšická	
Špičkování vodních elektráren	DY100129	Moravský Krumlov - rekonstrukce ČOV Zámecká	
Příčné překážky	DY100130	Moravský Krumlov - rekonstrukce a dostavba kanalizace	
Vysychání toků	DY100147	Běhaňovice, Tavíkovice, Medlice, Křepice, H. Kounice	
	DY100280	Jamolice - výstavba kanalizace a ČOV	
	DY100318	Vémyslice - výstavba kanalizace a ČOV	
	DY100313	Dukovany - rekonstrukce ČOV	
	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D116	Rokytná po ústí do toku Jihlava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY					fosfor / 04			biologie / 04