

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41936000 (D117)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Olbramovický potok po ústí do toku Mlýnský náhon	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D117	Olbramovický potok po ústí do toku Mlýnský náhon	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč. Příčné překážky	DY100137 DY100138	Troskotovice - dostavba kanalizace a ČOV Branišovice - výstavba kanalizace a ČOV	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D117	Olbramovický potok po ústí do toku Mlýnský náhon	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								

biologie / 04