

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41999200 (D128)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Hruškovice po ústí do toku Kyjovka	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zásobování vodou, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D128	Hruškovice po ústí do toku Kyjovka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		(Prázdne)	Hg	BSK5, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Nadměrná vodní eroze v krajině	DY100005	Milotice - připojení obcí Skoronice, Vlkoš, Kelčany na ČOV Milotice	
Příčné překážky	DY110027	Revitalizace toku Skalka B	
	DY100266	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D128	Hruškovice po ústí do toku Kyjovka	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 01	BSK5, fosfor / 04			biologie / 03	