

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41287000 (D029)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Svratka po soutok s tokem Bílý potok	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D029	Svratka po soutok s tokem Bílý potok	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5	1,2-cis-dichloreten			

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	DY130017	MARS Svratka, a.s. Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek -	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY100370	Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Zatížení z plošného znečištění	DY100269	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
Špičkování vodních elektráren	DY100265	Snižování znečištění z atmosférické depozice	
Příčné překážky	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Zdroje znečištění v povodí	DY110007	Revitalizace Blatinského potoka	
	DY110031	Revitalizace nivy Horní Svratky	
	DY100156	Svratka - dostavba kanalizace	
	DY100271	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D029	Svratka po soutok s tokem Bílý potok	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5 / 04	1,2-cis-dichloreten		biologie / 04	