

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41447000 (D048)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Svitava po soutok s tokem Křetínka	Rád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D048	Svitava po soutok s tokem Křetínka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg, Cd	fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Znečištěné toky	DY100006	Svitavy - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce kanalizace	
	DY100060	Letovice - Intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	
	DY100271	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
	DY100358	Březová nad Svitavou - výstavba ČOV a kanalizace	
	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Špičkování vodních elektráren	DY110012	Studie vodního prostředí na Svitavsku	
Vysychání toků	DY100260	Opatření proti nevhodnému využívání území (těžba v kolektoru podzemních vod)	
Příčné překážky	DY100261	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPZV	
Zdroje podzemní vody			
Zatápění zdrojů podzemní vody			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D048	Svitava po soutok s tokem Křetínka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg, Cd / 02	dusičnany / 04				