

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41645000 (D076)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Litava po ústí do toku Svratka	Řád Strahlera	6	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D076	Litava po ústí do toku Svratka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5, fosfor, dusičnany

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč. Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek Znečištěné toky Příčné překážky Vysychání toků	DY100098 DY100324	Blučina - rekonstrukce ČOV Blučina - rekonstrukce kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D076	Litava po ústí do toku Svratka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5, fosfor / 04 biologie / 04