

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary	41739000 (D086)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Stařečský potok po ústí do toku Jihlava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D086	Stařečský potok po ústí do toku Jihlava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Urbanizace	DY100120	Třebíč - dostavba a rekonstrukce kanalizace	
Překročení limitů organického zneč.	DY100122	Třebíč - intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	
Příčné překážky	DY100312	Heraltice - výstavba kanalizace a ČOV, I. Etapa	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D086	Stařečský potok po ústí do toku Jihlava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5 / 04
								biologie / 04