

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41765000 (D093)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Oslava po soutok s tokem Bohdalovský potok	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D093	Oslava po soutok s tokem Bohdalovský potok	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5, dusičnany

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Špičkování vodních elektráren	DY100158	Nové Veselí - doplnění technologie na ČOV a rekonstrukce kanalizace, připojení obce Budeč	
Příčné překážky	DY100337	Jámy - rekonstrukce kanalizace a ČOV	
Zdroje znečištění v povodí	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
	DY100271	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D093	Oslava po soutok s tokem Bohdalovský potok	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5, dusičnany / 04
								biologie / 04