

List opatření

Název opatření	Uvolnění nivy, výsadba (doplnění) bř. porostů	ID_OP	MO110008
Typ opatření	Vytvoření přírodně blízkého koryta v údolní nivě	ID_KO	27,28
		ID_RVT	M_1038

Tok	Jevíčka	ID_Podtyp	1,3		
Lokalizace	od začátku VÚ s prac. č. M038 po pramen	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	11.357	23.65	UPOVR_ID 40283000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	11.237	TOK_ID	10100239		

Popis současného stavu:

Tvrdá směrová úprava toku. Ohrázený tok neumožňuje rozliv do nivy (kapacita koryta až Q50-100). Absence břehových porostů.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace průtokových poměrů v nivě, podpora rozlivů v nivě, zakládání břehových a doprovodných porostů.

Délka toku [km]	12.293
Délka RVT [km]	12.293
Plocha RVT [ha]	60
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků snadné	Střety v území střední	Techn. realiz. snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady 3,000	Jednotka m	Počet 12,293	Celkové náklady 37,000,000	Priorita 2b	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ne	NATURA ne		
	RZCHÚ ne					
	Lesnictví žádné	Průmysl žádný	Rekreace nevýznam.	Zemědělství ano		
Lokalita	IN/EX/K k	Lokal. IN	Lokal. EX			
	Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne		
Využití toku	Plavba ne	PPO významná	Rybářství sportovní	Energie žádné	
Připravenost	Studie ano	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP
Financování					

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x