

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40123000 (M003)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Stříbrnický potok po ústí do toku Krupá	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	ochrana před povodněmi, zásobování vodou

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M003	Stříbrnický potok po ústí do toku Krupá	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	MO110001	Revitalizace Stříbrnického potoka	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M003	Stříbrnický potok po ústí do toku Krupá	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								

biologie / 04