

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40163020 (M010)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Morava po soutok s tokem Desná	Rád Strahlera	5	Důvod	ochrana před povodněmi, zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M010	Morava po soutok s tokem Desná	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130016	Hrabenov	
	MO130032	Uhelné sklady obchod s palivem	
Překročení limitů organického zneč.	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
	MO100112	- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Špičkování vodních elektráren	MO100108	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
Příčné překážky		Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M010	Morava po soutok s tokem Desná	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd, Hg / 04					