

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvaru	40316000 (M043)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Třebůvka po ústí do toku Morava	Řád Strahlera	6	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M043	Třebůvka po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		nevyhovující		vyhovující		
				nevyhovující				
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								
				fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
	MO130023	- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
	MO130040	Žádlovice	
	MO100075	Štoly Vranová Lhota	
Překročení limitů organického zneč.		Loštice - dostavba kanalizace	
Špičkování vodních elektráren	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Vysychání toků	MO110044	Revitalizace nivy Třebůvky	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M043	Třebůvka po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		nevyhovující		vyhovující		
				nevyhovující				
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
				fosfor, dusičnany / 04				