

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvaru	40367000 (M047)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Oslava po ústí do toku Oskava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M047	Oslava po ústí do toku Oskava	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevhovující		pot. nevhovující		
						pot. nevhovující		
		nevhovující						
UKAZATEL V NEVHOVUJÍCÍM STAVU								rozpuštěný O ₂ , fosfor

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Znečištěné toky	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek	
	MO100115	Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody	
	MO100120	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	
Špičkování vodních elektráren	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Vysychání toků			
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M047	Oslava po ústí do toku Oskava	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevhovující		pot. nevhovující		
						pot. nevhovující		
		nevhovující						
UKAZATEL V NEVHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								rozpuštěný O ₂ , fosfor / O ₂
								biologie / O ₂