

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40404000 (M051)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Trusovický potok po ústí do toku Morava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M051	Trusovický potok po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								teplota, pH

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Špičkování vodních elektráren	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Vysychání toků	MO100107	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
Příčné překážky	MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPOD	
Zdroje podzemní vody	MO100109	Opatření proti nevhodnému využívání území (těžba kolektorů podzemních vod)	
Zatápění zdrojů podzemní vody	MO100003	Bohuňovice - rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M051	Trusovický potok po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								teplota, pH / 01 biologie / 04