

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40498000 (M068)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Senice po ústí do toku Vsetínská Bečva	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M068	Senice po ústí do toku Vsetínská Bečva	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
						nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg		teplota			

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč. Příčné překážky	MO100083	Vsetín - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M068	Senice po ústí do toku Vsetínská Bečva	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
						nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 01		teplota / 01			