

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40776000 (M131)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Rusava po soutok s tokem Roštěnka	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	zemědělství a lesnictví, ochrana před povodněmi, urbanizace, rekreace

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M131	Rusava po soutok s tokem Roštěnka	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Cd, Pb, Hg	BSK5, fosfor				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Znečištěné toky	MO100038	Holešov - výstavba a rekonstrukce kanalizace	
Špičkování vodních elektráren	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Příčné překážky			

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M131	Rusava po soutok s tokem Roštěnka	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		nevyhovující		vyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Cd, Pb, Hg / 01				biologie / 04	