

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40792000 (M134)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Panenský potok po ústí do toku Morava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M134	Panenský potok po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Zatížení z plošného znečištění	MO100107	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
Nadměrná vodní eroze v krajině	MO100119	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
Příčné překážky	MO110020	Revitalizace Panenského potoka I.	
	MO110034	Revitalizace Panenského potoka II.	
Těžba – štěrkoviště a pískoviště	MO10109	Opatření proti nevhodnému využití území (těžba kolektoru podzemních vod)	
	MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPOD	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M134	Panenský potok po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								

biologie / 03