

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40801001 (M138)	kategorie VÚ	stojaté	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Dřevnice po hráz nádrže Slušovice	Řád Strahlera	4	Důvod	zásobování vodou, výroba elektrické energie

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			CHLOROFYL	
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY		BENTOS
M138	Dřevnice po hráz nádrže Slušovice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Špičkování vodních elektráren Příčné překážky	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			CHLOROFYL	
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY		BENTOS
M138	Dřevnice po hráz nádrže Slušovice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								