

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40809000 (M142)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Dřevnice po soutok s tokem Lutoninka	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	zemědělství a lesnictví, ochrana před povodněmi, urbanizace

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M142	Dřevnice po soutok s tokem Lutoninka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Hg		fosfor			

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Zatížení z plošného znečištění Nadměrná vodní eroze v krajině Příčné překážky	MO100062 MO100119	Slušovice - intenzifikace ČOV Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M142	Dřevnice po soutok s tokem Lutoninka	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Hg / 01		fosfor / 04			biologie / 04