

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40811000 (M144)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Bratřejovka po ústí do toku Lutoninka	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M144	Bratřejovka po ústí do toku Lutoninka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
		nevyhovující					pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg	fosfor					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	MO100120	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M144	Bratřejovka po ústí do toku Lutoninka	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující			
		pot. nevyhovující					pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 01	fosfor / 01			biologie / 01		