

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40828000 (M147)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Fryštácký potok po ústí do toku Dřevnice	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M147	Fryštácký potok po ústí do toku Dřevnice	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5, fosfor, dusičnany

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace	MO100117	Opatření k eliminaci dusiku jako plošného zdroje znečištění vod	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100120	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	
Příčné překážky	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M147	Fryštácký potok po ústí do toku Dřevnice	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5, fosfor, dusičnany / 02
							biologie / 02	