

List hodnocení útvaru povrchových vod

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------|---------------------------|---|
| ID útvaru | 41005000 (M173) | kategorie VÚ | tekoucí | Silně ovlivněný VÚ | ano |
| NÁZEV VÚ | Teplica (Vrbovčanka) po soutok s tokem Liešanský Rád Strahlera | | 4 | Důvod | zemědělství a lesnictví, ochrana před povodněmi |

Vyhodnocení stavu:

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | EKOLOGICKÝ STAV | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| | | SL | KOVY | F-CH SLOŽKY | | BIOLOG.SLOŽKY | | |
| | | | | V.F-CH.L. | SZL | RYBY | BENTOS | CHLOROFYL |
| M173 | Teplica (Vrbovčanka) po soutok s tokem Liešanský potok | vyhovující | vyhovující | nevhovující | vyhovující | nevhovující | nevhovující | |
| | | vyhovující | | nevhovující | | nevhovující | | |
| | | | | | | nevhovující | | |
| | | | | | | nevhovující | | |
| UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU | | | | | | | | dusičnany |

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

| Typ významného problému nakládání s vodami: | ID opatření | Název opatření | odkaz na opatření |
|---|-------------|----------------|-------------------|
| Příčné překážky | | | |

Odhad dopadů opatření:

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | EKOLOGICKÝ STAV | | | | |
|---|--|---------------|------------|-----------------|------------|---------------|-------------|----------------|
| | | SL | KOVY | F-CH SLOŽKY | | BIOLOG.SLOŽKY | | |
| | | | | V.F-CH.L. | SZL | RYBY | BENTOS | CHLOROFYL |
| M173 | Teplica (Vrbovčanka) po soutok s tokem Liešanský potok | vyhovující | vyhovující | nevhovující | vyhovující | nevhovující | nevhovující | |
| | | vyhovující | | nevhovující | | nevhovující | | |
| | | | | | | nevhovující | | |
| | | | | | | nevhovující | | |
| UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY | | | | | | | | dusičnany / 01 |
| | | | | | | | | biologie / 01 |