

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	42020350 (M179)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Brumovka po ústí do toku Vlára	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	ochrana před povodněmi, urbanizace

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M179	Brumovka po ústí do toku Vlára	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>								

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130057	Magneton a.s. Valaš. Klobouky	
	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
	MO100008	- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
	MO100058	Brumov - Bylnice - rekonstrukce a výstavba kanalizace	
Příčné překážky		Valašské Klobouky - intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M179	Brumovka po ústí do toku Vlára	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>								