

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 32230

**NÁZEV VÚ** Flyš v povodí Váhu - severní část

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32230	Flyš v povodí Váhu - severní část	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				

### Významný problém nakládání s vodami:

ne

### Návrh opatření:

ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	MO130057	Magneton a.s. Valaš. Klobouky - sanace

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32230	Flyš v povodí Váhu - severní část	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		vyhovující
		vyhovující		vyhovující
Příčiny nevyhovujícího stavu				