List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40508000 (M070)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Rokytenka po ústí do toku Vsetínská Bečva	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M070	Rokytenka po ústí do toku Vsetínská Bečva	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami: ano

Návrh opatření: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Skládky

Příčné překážky

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
MO130013	SANDRIK - MEZ Vsetín s.p	
	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
MO100201	- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
MO100072	Liptál - výstavba kanalizace	
MO100083	Vsetín - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M070	Rokytenka po ústí do toku Vsetínská Bečva	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						biologie / 01		