List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41058000 (D001)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Moravská Dyje po soutok s tokem Myslůvka	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	výroba el. en., ochrana před povodněmi, rekreace, urbanizmus,zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D001	Moravská Dyje po soutok s tokem Myslůvka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek

Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100269	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
DY100116	Telč - dostavba a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV	
DY110001	Revitalizace Moravské Dyje včetně nivy	
DY110029	Revitalizace Votavice včetně nivy	
DY100292	Zajištění migrační prostupnosti vodního toku	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D001	Moravská Dyje po soutok s tokem Myslůvka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5, dusičnany / 04		biologie / 03		