List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41751000 (D088)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Mlýnský potok po ústí do toku Jihlava	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D088	Mlýnský potok po ústí do toku Jihlava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100192	Vladislav - výstavba kanalizace a ČOV, napojení obce Čiměř	
DY100301	Budišov - výstavba kanalizace a ČOV	
DY100317	Rudíkov - výstavba ČOV	
DY110017	Revitalizace Hostákovského potoka	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D088	Mlýnský potok po ústí do toku Jihlava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5, fosfor / 04		biologie / 04		