List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41783000 (D098)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Oslava po soutok s tokem Balinka	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	ochrana před povodněmi, zásobování vodou, výroba elektrické energie,

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D098	Oslava po soutok s tokem Balinka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Zatížení z plošného znečištění
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100263	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	
DY100265	Snižování znečištění z atmosférické depozice	
DY100266	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D098	Oslava po soutok s tokem Balinka	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						biologie / 04		