List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40868000 (M154)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Březnice po ústí do toku Morava	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	zemědělství a lesnictví, ochrana před povodněmi, urbanizace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M154	Březnice po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				teplota, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek

Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
MO100112	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
MO100045	Uherské Hradiště - dostavba a rekonstrukce kanalizace, napojení obcí na aglomeraci	
MO100096	Březolupy - výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M154	Březnice po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				teplota / 01 fosfor / 04		biologie / 04		