

List opatření

Název opatření	Sychotínský potok I	ID_OP	DY130132
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
07744	Kunštát / JMK	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva	
		D055		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
414710003000	Sychotínský potok / 4-15-02-043	Lesy České Republiky, s.p.	0,650	1,293

Popis současného stavu
Koryto toku silně narušeno - břehové nátrže, poničená stávající úprava toku. Koryto toku vede podél státní silnice I/19 Kunštát -Rozseč.

Popis navrhovaného stavu			
Bude provedena obnova podélného opevnění koryta (kamenné dlažby) v celkové délce cca 600 m v úseku přímo sousedícím s náspem státní silnice. Pro stabilizaci koryta v úseku vzdálenějšího od tělesa silnice je navrženo opevnění kamennou patkou. Břehové nátrže budou opevněny kamenným záhozem. Ve dně budou osazeny stabilizační prvky. Jedná se o kamenné stupně a dřevěné srubové prahy.			
Parametry navrhovaného opatření	Současný stav		Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)	Q_1		Q_{20}
Počet ohrožených obyvatel			
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	3,218
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 123 2234
Úprava koryta toku (m)	643	Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	07/09-06/11
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka	aktualizace PD		