

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41494000 (D054)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Býkovka po ústí do toku Svitava	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D054	Býkovka po ústí do toku Svitava	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg	BSK5, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek Příčné překážky	DY100063 DY100066 DY100071	Černá Hora - Bořítov - rekonstrukce ČOV Lysice - intenzifikace ČOV Lysice - II. Etapa - napojení obce Štěchov na kanalizaci	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D054	Býkovka po ústí do toku Svitava	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 02	BSK5, fosfor / 04			biologie / 04	