

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40426000 (M054)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Bystřice po ústí do toku Morava	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG. SLOŽKY		
		V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL		
M054	Bystřice po ústí do toku Morava	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
				nevyhovující		vyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Ni, Hg	fosfor				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130026	Sedlisko - skála	
	MO130027	Kalová pole - Moravia	
	MO130030	FARMAK a.s	
	MO130041	MORA expedice	
	MO130058	MORA Moravia a.s.	
Překročení limitů organického zneč.	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Příčné překážky	MO100033	Hlubočky - intenzifikace a rekonstrukce ČOV	
Vysychání toků	MO100065	Velká Bystřice - dostavba kanalizace	
	MO100086	Olomouc - rekonstrukce a výstavba kanalizace	
Urbanizace	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG. SLOŽKY		
		V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL		
M054	Bystřice po ústí do toku Morava	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		nevyhovující		pot. nevyhovující		vyhovující		
				pot. nevyhovující		vyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd, Ni, Hg / 04	fosfor / 04				