

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40481000 (M065)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Senice	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M065	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Senice	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Hg, Pb					

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
Špičkování vodních elektráren	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Příčné překážky	MO100029	Halenkov - výstavba kanalizace	
	MO100049	Hovězí - výstavba kanalizace	
	MO100051	Nový Hrozenkov - výstavba kanalizace	
	MO100070	Velké Karlovice - rekonstrukce a výstavba kanalizace	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M065	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Senice	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Hg, Pb / 02					