

List opatření

Název opatření:	Hrušovany u Brna - intenzifikace a zkapacitnění ČOV	ID_OP:	DY100100
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41199	Hrušovany u Brna	41651050	Šatava po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511761	VAS Brno venk. - Hrušovany u Brna ČOV	Šatava	9.500000	-600770,076	-1179241,8

Popis současného stavu:

V obci je vybudována ČOV s kapacitou 3 355 EO, v současnosti vyžaduje rekonstrukci biologického stupně (oxidační příkopy).

Popis navrhovaného stavu:

Současně proběhne intenzifikace ČOV na kapacitu 3893 EO.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 500
	Počet EO nově připoj. na kanal:	800	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	4 500
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	3893	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		260	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	35 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:	ČOV - 24 mil.Kč (DUR)
Provozovatel:	Vodárenská akciová společnost a.s
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury