

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Brno - rekonstrukce kmenové stoky E - úsek SŠ1-MK2E	<b>ID_OP:</b>	DY100369
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41175	Černovice	41533000	Svitava po ústí do toku Svratka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

Jedná se o nekapacitní stoku ve špatném stavebním stavu, která je situována v zátopové oblasti (v rozlivu) řeky Svitavy.

### Popis navrhovaného stavu:

Vybudováním nové trasy kmenové stoky bude vybudována kapacitní stoka vodotěsná s návrhem vstupů pro možné zaplavení říční vodou.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ano	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	2 091
	Počet EO nově připoj. na kanal:		<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Počet ČS:		<b>Počet ČS:</b>		<b>Celkem [m]:</b>	2 091
	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	<b>EO</b>	
	Rekonstrukce:	Ne		0	<b>m<sup>3</sup>/den</b>	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	53 648 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	generel					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	neuveдено					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

**Poznámka:** Doplněno v 07/09

**Provozovatel:** Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

**Nositel opatření:**