

List opatření

Název opatření:	Kyjov - intenzifikace ČOV	ID_OP:	DY100057
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00658	Bohuslavice	41999070	Kyjovka po soutok s tokem Hruškovice
01591	Bukovany	41999070	Kyjovka po soutok s tokem Hruškovice
15215	Sobůlky	41999070	Kyjovka po soutok s tokem Hruškovice
41228	Kyjov	41999070	Kyjovka po soutok s tokem Hruškovice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
520981	VaK Hodonín - Kyjov ČOV	Kyjovka	50.20000	-563158,723	-1185510,8

Popis současného stavu:

Mechanicko-biologická ČOV s oběhovou aktivační technologií, simultánní nitrifikací a denitrifikací a chemickým srážením fosforu. Vznikající přebytečný kal je odvodňován na kalolisu. Projektovaná kapacita ČOV je 26 335 EO.12 let stará.

Popis navrhovaného stavu:

Výměna strojně technologického zařízení (nové česle, dmychadla, čerpadla). Obnova strojní technologie 2. DN.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	26335	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		3014	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 5 500 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2014

Do Programu Opatření zahrnuto:

Poznámka: Není zařazeno do kapitoly F - Ekonomická analýza.

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury