

List opatření

Název opatření:	Osová Bítýška - rekonstrukce kanalizace	ID_OP:	DY100090
Typ opatření:	Rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
11335	Osová Bítýška	41409000	Bílý potok po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515881	Obec Osová Bítýška ČOV	Bítýška	9.800000	-628110,061	-1143727,2

Popis současného stavu:

Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizaci na kterou je napojeno přibližně 740 obyvatel. Výstavba kanalizační sítě proběhla v rozmezí let 1971 až 1972. Část kanalizačních stok však pochází ještě ze 40. let. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 599 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 600.

Popis navrhovaného stavu:

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující, proto je uvažováno v místní části s rekonstrukcí některých úseků stávající kanalizace, které budou zjištěny na základě kamerového průzkumu. Předběžně se uvažuje s rekonstrukcí cca 30% stávající kanalizační sítě.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	

Investiční náklady [Kč]:	10 667 000,0
Stav projekt. přípravy:	nezahájeno
Předpokládané datum dokončení stavby:	2014
Do Programu Opatření zahrnuto:	

Poznámka:

Provozovatel:	Obec Osová Bítýška
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury