

List opatření

Název opatření	Sychotínský potok I + II.	ID_OP	DY110032
Typ opatření	Revitalizace	ID_KO	26,28
		ID_RVT	D_2055

Tok	Sychotínský potok	ID_Podtyp	1,2,6		
Lokalizace	k. ú. Sychotín, okres Blansko, za obcí u silnice I/19, benzin. Pumpa	Správce t.	LČR		
Ř. km správce	0.65	2.74	UPOVR_ID 41501000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	0.65	2.74	TOK_ID 10203251		

Popis současného stavu:

Koryto toku silně narušeno - břehové nádrže, poničená stávající úprava toku. Koryto toku vede podél státní silnice I/19 Kunštát - Rozseč.

Zakrytí	
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Bude provedena obnova podélného opevnění koryta (kamenné dlažby) v celkové délce cca 600 m v úseku přímo sousedícím s náspem tělesa státní silnice. Pro stabilizaci koryta v úseku vzdálenějšího od tělesa silnice je navrženo opevnění kamennou patkou.

Délka toku [km]	4,5
Délka RVT [km]	2.09
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				10 300 000	2a	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	RZCHÚ	ne				
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ano	ne	ne	ne		

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	0,65	2.74
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
	ne	ne	ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	ne	ne	ne	ne

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ano	ano	ano	ano	

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x