

List opatření

Název opatření	Prioritní oblast 5 - Rekonstrukce suchých nádrží (poldrů) a řízených inundací pod VD Nové Mlýny	ID_OP	DY130111
Typ opatření	Víceúčelové vodní nádrže, Suché a polosuché poldry, Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku), Spádové objekty, Mosty, Technická protierozní a organizační opatření, Obnova přirozené členitosti vodního toku v rámci koryta	ID_KO	34, 35, 37, 39, 41, 42, 14, 16, 26

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením

Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
		41958000	Dyje po hráz nádrže N. Mlýny III. - dolní	
		41990000	Trkmanka po ústí do toku Dyje	
		41990040	Dyje po sout.s t. odlehč. rameno -061/2	
		41990190	Včelínek po ústí do t.odlehč.rameno 061/2	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
		Povodí Moravy, s.p., ZVHS		

Popis současného stavu

Prioritní oblast (PO) byla pod bodem 2.3.3.cf) zařazena do závazné části Plánu hlavních povodí. Jarní povodeň v roce 2006 ukázala, že protipovodňová ochrana v úseku Dyje pod VD Nové Mlýny je značně poddimenzována a potenciálně hrozí značné povodňové škody v zástavbě v Břeclavi, Podivíně, Rakvicích i Lednickém areálu. Značná disproporce je mezi kapacitou hrazených přelivných objektů a kapacitou koryta Dyje v Břeclavi. Navíc v lednu 2007 provedl ČHMÚ výraznou změnu hydrologických dat, která situaci pod VD Nové Mlýny ještě více zdramatizovala (Q_{100} - Dyje pod VDNM i Břeclav:

r. 2005 - $770 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, r. 2007 neovlivněný - $1\,027 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$).

Celé území bylo v PHP ČR vymezené jako prioritní oblast k řešení ochrany před povodněmi.

Popis navrhovaného stavu

Obnova a zvýšení retence údolní nivy pod VD NM – poldry - Po rekonstrukci a zvýšení hrází poldru Přítluky se výrazně zvýší ochrana českého území i pohraničních oblastí Rakouska a Slovenska. Podle variant řešení se objem poldru zvýší ze současných cca 9 mil.m³ na 20 - 22 mil.m³, což výrazně prodlouží dobu odlehčování z cca 24 hod na 53 - 59 hod. Další zvýšení a zdržení objemů povodní pomůžou zabezpečit další tři poldry: Za Trkmankou, Podivín a Nad Břeclaví.

PPO obcí v prioritní oblasti 5 - Další opatření se týkají zvýšení protipovodňové ochrany obcí, především Břeclavi, která po realizaci opatření bude zvýšením hrází a zajištěním filtrační stability a rekonstrukcí hrázových objektů na Dyji a odlehčovacím rameni Dyje chráněna proti povodním z Dyje (na Q_{100} z r. 2005) a v části Poštorná proti povodním ze Včelínku. Další opatření související s Dyjí se týkají Bulhar a Lednického parku. Ostatní obce navrhuji lokální opatření na tocích ve správě ZVHS.

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav	
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)	Q_1 - Q_{100}	Q_{20} - Q_{100}	
Počet ochráněných obyvatel		28000	
Rozsah ohroženého území (ha)	467	0	
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)	1500		
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m ³)	22 - jen Přítluky	Náklady na realizaci (mil. Kč)	1125,9
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	

Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	studie, koncepce
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	ČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	Povodí Moravy, s.p.
Poznámka	údaje o financích k 1.1.2009		