

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 32301

**NÁZEV VÚ** Středomoravské Karpaty - severní část

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32301	Středomoravské Karpaty - severní část	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, CL, SO4		

### Významný problém nakládání s vodami:

ano

### Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	DY130034	EMP, s.r.o. Slavkov - sanace
	DY130036	Liščí - sanace
	DY130051	Skládka Magneton Kotojedy - sanace
	DY100501	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	DY100502	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32301	Středomoravské Karpaty - severní část	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		vyhovující
		pot. nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, CL, SO4		