

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 65500

NÁZEV VÚ Krystalinikum v povodí Jihlavy

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
65500	Krystalinikum v povodí Jihlavy	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, CL, SO4		

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	DY130033	Na horách - sanace
	DY130016	VU Jihlava - Pístov - sanace
	DY130040	JMP, a.s Jihlava - sanace
	DY130022	TRADO s.r.o. Třebíč - sanace
	DY130027	PBS Třebíč, a.s. - sanace
	DY130035	Skládka Pozďátky - sanace
	DY130012	Štenkravy - sanace
	DY130023	VELAMOS - Buršův kopec - sanace
	DY130011	TRADO s.r.o. - sanace
	DY130024	VELAMOS - skládka Ocmanice - sanace
	DY130037	VELAMOS a.s. Náměšť n Oslavou - sanace
	DY130028	TRADO s.r.o. Jaroměřice n.Rok. - sanace
	DY100501	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	DY100502	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
65500	Krystalinikum v povodí Jihlavy	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, CL, SO4		