

List opatření

Název opatření	Náprava stavu břehových a doprovodných porostů v celé oblasti povodí Moravy	ID_OP	MO130124
Typ opatření	Vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace	ID_KO	28

Seznam krajů, vodních útvarů a délek vodních toků dotčených opatřením

kraj	počet VÚ	délka v km	pracovní označení vodních útvarů
Pardubický	8	49,9	M023, M024, M025, M030, M035, M036, M039, M040
Jihomoravský	9	64,4	M110, M113, M114, M115, M122, M170, M171, M173, M174
Olomoucký	20	10,6	M030, M052, M055, M056, M091, M094, M096, M097, M098, M100, M101, M104, M106, M108, M109, M112, M123, M124, M125, M126
Zlínský	33	92	M057, M065, M066, M068, M073, M076, M079, M086, M089, M090, M091, M092, M093, M094, M124, M125, M127, M128, M130, M132, M135, M136, M142, M147, M148, M149, M150, M154, M156, M165, M171, M177
	v počtu	ve správě	o délce úseků (km)
vodní toky	40	Povodí Moravy, s.p.	42,0
vodní toky	-	Lesy České republiky, s.p.	-
vodní toky	43	ZVHS	185

Popis současného stavu

Na části úseků toků hlavních správců - PM a ZVHS - nejsou břehové a doprovodné porosty kolem nich ve zcela vyhovujícím stavu; někde jsou tyto porosty přestárlé, na určitých délkách zcela chybí, převážně však nemají v celé své délce vyhovující vzhled

Popis navrhovaného stavu

V úsecích, kde to majetkoprávní poměry dovolují, se navrhuje v plánovacím období "rekonstrukce" těchto porostů s jejich doplněním na vyhovující skladbu podle doporučení zpracovaných geobiocenologických map (pro toky PM); v úsecích, kde porosty chybí, budou založeny zcela nové porosty

Technické údaje, financování, období provedení

Náklady na realizaci (mil. Kč)	
Zdroj financování	
celková délka nápravy porostů (km)	217
Zahájení - ukončení akce	01/10 - 12/15
Nositel opatření / Iniciativa	PM, ZVHS
Zdroj dat	PM, ZVHS
Poznámka	