

List opatření

Název opatření	Hrabovský potok	ID_OP	MO130135
Typ opatření	Úpravy toků, Zvýšení retence údolní nivy - řízená inundace	ID_KO	37, 43

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
04654	Hrabová / OLK	40260000	Rohelnice po ústí do toku Morava	
		M033		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
402570000100	Hrabovský potok	Lesy České Republiky, s.p.	0,750	2,29

Popis současného stavu
<p>Ve 20. letech minulého století byl potok již souvisle hrazen. Úprava spočívala v novém směrovém řešení trasy potoka, úpravě spádu nivelety dna pomocí kamenných stupňů a prahů a opevnění průtočného profilu kamennými dlažbami a zdmi z lomového kamene na cementovou maltu včetně dlažby dna.</p> <p>Po poslední velké vodě v roce 1997 byla poškozena většina příčných objektů, břehová opevnění i původní koryto.</p>

Popis navrhovaného stavu			
<p>Zkapacitnění koryta, retenční objekt - navrhované řešení vychází se situace, kdy VT protéká hustě zastavěným územím, je v souběhu se státní komunikací, na které je 5 mostů státní komunikace a další mosty a lávky soukromníků, ploty a další infrastruktura obce. Proto není upravována trasa, ale spád nivelety dna a rozměry koryta. Správce toku přistoupil k celkové rekonstrukci stávající úpravy toku.</p>			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_5	Q_{50}
Počet ochráněných obyvatel		0	400
Rozsah ohroženého území (ha)		0	31
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		85	1
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)	0,001	Náklady na realizaci (mil. Kč)	13,514
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)	1550	Stav projektové přípravy	SP
Realizované příčné objekty (ks)	17	Zahájení - ukončení akce	2007-2010
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka			