

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40511000 (M073)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Ratibořka po soutok s tokem Štěpková	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	ochrana před povodněmi, urbanizace

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M073	Ratibořka po soutok s tokem Štěpková	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>								

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	MO100046	Hošťalková - Ratiboř - výstavba kanalizace	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M073	Ratibořka po soutok s tokem Štěpková	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>						biologie / 04		