

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 16510

NÁZEV VÚ Kvartér Odry

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16510	Kvartér Dolnomoravského úvalu	nevyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, SO4, ATRAZ, DATRAZ		poměr odběrů ku zdrojům

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Odběry ze zdrojů podzemních vod Ohrožení zdrojů podzemních vod těžbou štěrkopísků	MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu podzemních vod
	MO100115	Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody
	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	MO100117	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
	MO100301	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	MO130015	JMP Uherské Hradiště - sanace
	MO130020	MORAVAN AEROPLANES a.s. - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16510	Kvartér Dolnomoravského úvalu	nevyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, SO4, ATRAZ, DATRAZ		