

## TC 2.1j Vyhodnocení biologických složek ekologického stavu – fytoplankton (dle chlorofylu-a)

Pracovní číslo vodního útvaru	Identifikátor vodního útvaru	Název vodního útvaru	Přímé hodnocení - monitoring	Nepřímé hodnocení - všeob. fyz. - chem. složky	Chlorofyl-a - celkové hodnocení
D009	41126000	Dyje po vzdutí nádrže Vranov	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující
D015	41174000	Dyje od hráze nádrže Vranov po státní hranici	vyhovující	vyhovující	vyhovující
D016	41180000	Dyje po vzdutí nádrže Znojmo	vyhovující	vyhovující	vyhovující
D017	41192000	Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha		pot. nevyhovující	pot. nevyhovující
D019	41214030	Dyje po soutok s tokem Jevišovka		nevyhovující	nevyhovující
D027	41272040	Dyje po vzdutí nádrže Nové Mlýny I.		nevyhovující	nevyhovující
D044	41410000	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská	vyhovující	vyhovující	vyhovující
D047	41428000	Svratka po soutok s tokem Svitava	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující
D061	41533000	Svitava po ústí do toku Svratka	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
D063	41559030	Svratka po soutok s tokem Litava	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
D071	41623000	Litava po soutok s tokem Říčka		pot. nevyhovující	pot. nevyhovující
D076	41645000	Litava po ústí do toku Svratka	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
D078	41651080	Svratka po vzdutí nádrže Nové Mlýny II.	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
D107	41859000	Oslava po ústí do toku Jihlava	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
D116	41914000	Rokytná po ústí do toku Jihlava	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
D118	41938000	Jihlava po vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - střední	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
D124	41990040	Dyje po soutok s tokem odlehčovací rameno -061/2		pot. nevyhovující	pot. nevyhovující
D126	41993000	Dyje po soutok s tokem Kyjovka	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
D130	42020000	Dyje po soutok s tokem Morava		pot. nevyhovující	pot. nevyhovující