List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41948000 (D119)	**kategorie VÚ**	stojaté	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Nádrž Nové Mlýny II. - střední	**Řád Strahlera**	8	**Důvod**	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D119	Nádrž Nové Mlýny II. - střední	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			nevyhovující
		vyhovující		nevyhovující				
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Eutrofizace
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY110006	Překonání migrační bariéry VDNM I - horní	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D119	Nádrž Nové Mlýny II. - střední	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			nevyhovující
		vyhovující		nevyhovující				
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5, fosfor				