

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41409000 (D043)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Bílý potok po ústí do toku Svratka	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D043	Bílý potok po ústí do toku Svratka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Cd, Ni, Hg	BSK5, fosfor, dusičnany					

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	DY130038	PBS Velká Bíteš, a.s. - sanace Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek -	
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí	DY100370	Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Překročení limitů organického zneč.	DY100090	Osová Bítýška - rekonstrukce kanalizace	
Znečištěné toky	DY100154	Velká Bíteš - úprava ČOV	
Špičkování vodních elektráren	DY100187	Lažánky -I. Etapa - výstavba kanalizace a ČOV	
Příčné překážky	DY100188	Lažánky -II. Etapa - Braniškov - výstavba kanalizace a ČOV	
	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D043	Bílý potok po ústí do toku Svratka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Cd, Ni, Hg / 04	BSK5, fosfor, dusičnany / 04			biologie / 04		