

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41425000 (D046)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Ponávka po ústí do toku Svratka	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D046	Ponávka po ústí do toku Svratka	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	DY130029	JMP a.s. Brno - snace Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek -	
	DY100370	Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
	DY100045	Brno, retenční nádrž Jeneweinova	
	DY100046	Brno, rekonstrukce kmenové stoky A, úsek Dufkovo nábřeží – Heršpická	
	DY100048	Brno, ČOV Modřice – intenzifikace a rozšíření II	
Urbanizace	DY100339	Brno - Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek - Loučky	
Příčné překážky	DY100347	Brno - Ivanovice - dostavba kanalizace, II. a IV. etapa	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D046	Ponávka po ústí do toku Svratka	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								

biologie / 04